

I^e BATAILLON DE DEMINAGE

5^e COMPAGNIE

2^e PELTON

SOLDAT MILICIE 1942

VANDERICK

ADOLPHE

THEORIE

SUR LES

MINES

Soldat Vanderick Adolphe

I^{er} B^{on} de Pérouage

5^e C^{ie} 2^e P^{on}

Caserne de Bouches

à Vilsalbe

Quelques généralités

- A. Mine terrestre : 2 types
1) mine anti-char Mi AT > 90 Kg
2) mine anti-personnelle Mi A.P < 90 Kg.
- B. Pièges :
mine ou charge
- C. Dispositifs de mine à feu
1) par percussion
2) par friction
3) chimique
4) électrique
- D. Détonateurs : (moyen d'amorçage)
1 Détonateur ordinaire D.O.
2 Détonateur électrique D.E.
- E. Charge relais.
charge intermédiaire.
- F. Moyens de mine à feu :
Allumeurs, allumettes, explosifs légers
ou lourds, piles (charge relais)
- G. Explosifs :
TNT en cartouche ou en vase
acide picrique
hexogène
charges préparées allemandes.
Rosa 1 Kg 2 Kg
cartouche légère de TNT = 100 gr.
- H. Moyens de transmission :
a) pyrotechnique : mine lente (Bickford
temp), cordon fusant instantané
b) électrique : câble isolé - joints -
comparativement en série, détonnateurs
préparés

Accessoires d'un système d'artificier

- pince à sertir (universelle)
- couteau
- mètres
- tournevis
- ficelles
- telon - épingles
- boîte de détonateurs
- mèche lente
- cordon détonnant
- galvanoscope (test à vérification D.E.),
/ câbles isolés, composants

LES ALLUMEURS ALLEMANDS

A. - Allumeurs à traction:

1) provoquant une friction:

AN 2 29

BZE

BZ 24

NB BZ 38-39

2) utilisant une percussion: bille ou ergot

2235 et nouveau 22

2U 2235

3) à brique: français

B. - Allumeurs à pression:

1.- DZ 35 (pt. 1^{er} modèle)

SM 1235

4P 22

Allumeur longwis

Reinhard 42

} effacements
billes ou ergot

2.- cisaillements des goupilles

TM 1235

TM 1242

TM 1243

allumeur français

Flaschebrennanzünder


C. - Extraction de goupille

Houqros A.P

Hebelzunder G2x44

AN 2 24


allumeur à friction



Neutralisation: rabattre l'anneau et fixer au
crochet de nickel

Emploi: bougie fumigène
T.l. n.

BZE (allumettes à friction)




5 espèces:

- 1) écrouleuse : instantané
- 2) rouge : 1 sec
- 3) bleue : 4 1/2 sec
- 4) qui vent : 3 sec
- 5) jaune : 7 sec


Exemple: fort fumigène, grenade à main.

B2 et 38.39 (allumini à friction)



Neutralisation : couper fil à ras du corps.

Z 235 (allumeur à traction)




Neutralisation: placer
gouffette de sûreté

Z 42235

idem au Z 235 mais fonctionne à traction
et relâchement distal de 5mm entre les
éviteuses. très peu employé car présente
dangers pour celui qui le place.


Nouveau Z 235

caractéristique: ni lilles, ni cryots.
percuteur: assemblage en 1/2 gresse d'avant.
voir croquis page suivante.



Neutralisation: flares goujille, close

allumeur à lequille (français; type 501)



Neutralisation: fixer l'anneau au corps de l'allumeur à l'aide d'une ficelle.

D285 (à pression)

grand modèle 210 Kgs Mi A. T Lourde
petit modèle 140 Kgs Mi improvisée, grenade
française, obs.

vis à tête réglable
armes: entree gouille de sûreté
Neutralisateurs: flanc gouille, clou, fil de fer.

SM 12 25.



Fonctionnement: tête piston plongeur
eff. ergots de verrouillage. & de
mise, malmelon forte adhésive
fonctionne par pression de 7 kgs
sur une des antennes

Emploi: mine condamnée allemande
(S Mine m Mi S)

Neutralisation: remplacer & de
mètre, clou, fil de fer.

TM 2 35.

vis réglable avec visière / point rouge
visière: flanc visière sur ligne blanche
Armer: flanc visière sur ligne rouge, retirer
goupille de sûreté.

Emploi: Tellermine 35.

se fonctionne qu'avec sa mine sous une
pression de 112 à 135 Kgs.

T Mi 242



fonctionne sous une pression de
240 Kgs avec sa mine.

goupille de cisaillement

Fonctionnement: cisaillement

goupille, piston plongeur forcé
vers le bas, tiges s'effacent et
libèrent percuteur.

Neutralisation: dériver l'allumeur

Remarque: mine munie de
son couvercle; ne pas dériver
le couvercle.

T Mi 243



Fonctionnement: fonctionne en
ouvrant couvercle de la mine
celui-ci exerçant une pression
sur tête allumeur et provoque
le cisaillement de la goupille.

Neutralisation: aucune
défense absolue dériver
le couvercle de la mine

Élément à pression ou traction :

2D2 29


22 42

22 42 modifié

SMi 2 44

Kiffzunder 43

2D2 29



Emploi: démodé - pourtant couramment employé
et avec mine allemande standardisée



Neutralisation: régler tête sur 125 Kgs.

enlever détrompeur et amorces

Remarque: danger de insérer objet dans la fente
de la lamelle de nickel

2242

corps en matière plastique ou métal.



Fonctionnement:

soit par traction au
bouchon

soit par pression d'aile

Emploi: mine fiquet
en béton (Stokmine)

Schümin

mine en bois (WB 42)

Regelmine (R.Mi 43)

Tanzersnellmine

Neutralisation: déminer

sur place si goupille
enlevée

déminer l'illumina si
goupille non enlevée après
avoir enfoncé la goupille


2242 modifié

seule différence: une petite tige

Les allumeurs de sûreté

- 1) Buck
- 2) Topfminenzeuger
- 3) Pappminenzeuger

BUCK.



fonctionne par écartement

Neutralisation: dériser l'allumeur

Emploi: presque pot (mètre pot)
mine en use
fauzerschnellmine B

E 244

allumette anti - catégoriquement

Description: mécanisme en 4 parties

- 1) enveloppe supérieure (tôle acier 1/2 mm)
et base
- 3) mouvement horlogerie (mécanisme de percussion)
- 4) explosif.

- 2) renforcé par cavalerie
ouverture circulaire (joint)
fente de rebord } sert à base d'armement
creux
trou (axe du ressort)

et base : tôle acier munie d'un rebord soudé ou
serti

- 3) tête de déclenchement
fourchette métallique
base d'armement
dispositif d'horlogerie
percuteur et son ressort
câme

goupille de sûreté

- 4) explosif
partie fileté (ancrage de tonnerre: springloper)

Éléments semi-circulaires emballés
dans papier cire poids 20 grammes.
Armement: placer mine ou objet flamm sur allumette
retirer base d'armement avec fil ou
corde, mouvement d'horlogerie se met en
marche et extirpe goupille de sûreté


Remarque: percuteur retenu par la câme

Explosif: Tellurine et autre dispositif surtout mine au bras

Neutralisation: Impossible.

les allumeurs anglais et américains

Allumeur à traction




Armerment: enlever goupille de sûreté

Fonctionnement: traction sur broche, libérant tête percuteur, à sa sortie du corps de l'allum.

Neutralisation: Insérer goupille de sûreté

Pull à quater F3

Allumeur à traction:




Armerment: enlever goup de sûreté

Fonctionnement: idem que le précédent,

Neutralisation: insérer goupille de sûreté enlever amorce en dévissant mandon porte-amorce

Allumeur à pression:

MK₁ MK₂
 tête de pression par
 cisaillement du percuteur



Armeement: enlever
 goupille de sûreté
 Fonctionnement: pression
 sur tête de pression ↓
 provoquant cisaillement
 du percuteur qui est
 projeté vers l'avant
 et frappe l'amorce.
 tête de pression




Neutralisation: insérer goupille
 de sûreté et enlever l'
 allumeur.

MK nouveau


Fonctionnement: par pression libérant le percuteur
 (peut être réemployé)
 sûreté constituée par une barre

Allumeur à goupille: voir croquis page suiv.

Fonctionnement: Friction sur la goupille libérant
 le percuteur
 Neutralisation: séparer allumeur de la
 charge.



Allumeur Costabini par Mi A.P. M3




Armement: dévisser vis de sûreté et retirer gouille

Fonctionnement: 1° pression sur le disque effaçant gouille de traction et par traction sur l'anneau

de traction qui l'aurait percuteur
Emploi: mine A. P

Neutralisation: 1) retirer vis de sûreté (si elle
reste sur allumeur)
2) replacer goupille de sûreté
(clou ou fil de fer)
3) séparer allumeur de la charge

Allumeur à écrasement.




Fonctionnement: écrasement soit par
pression exercée par le pied (poids du
corps ou à l'aide d'un appareil ~~aplatisseur~~)

Emploi: Mi. A. P. anglais

Neutralisation: séparer allumeur du ditonnateur
N. B.: le raccord de caoutchouc sert à relier le
ditonnateur et l'allumeur

Allumeur à retardement anglais



Description: 3 parties {
 - réceptacle
 - mécanisme de percussion
 - amorce et son raccord


Fonctionnement: écrasement du réceptacle
 provoquant brisure de l'ampoule - acide
 se répand dans le réceptacle et fil de
 rupture baignant dans liquide (acide)
 est rompu après un certain temps, libérant
 percuteurs

retard (environ 30 minutes)

Neutralisation: replacer goupille de sûreté et
 séparer allumeur de la charge

Autre soulèvements angla-

I
75 rpm / 155 rpm



Armeement: placer objet sur allumeur et: mine
retirer goupille de sûreté

Fonctionnement: au moment entièrement objet
(mine) corseille projeté vers le haut
libérant camille de percussion qui frappe
l'amorce


Neutralisation: insérer goupille de sûreté

Remarque: exécution presque impossible

II (voir croquis page suivante)


Armeement: placer objet sur allumeur, retirer
goupille de sûreté

Fonctionnement: moment d'enlever objet, levier
s'arrêt provisoirement entièrement par action du ressort
du percuteur et libère celui-ci qui frappe
amorce




Neutralization: inner spring pin
 N.B. practically impossible

American anti-roll



Les grenades alliées.

Milles anglais.



Armement: retirer goupille de sûreté

Fonctionnement: jet de la grenade - cuiller libérée et projetée libérant percuteurs qui frappent amorce qui allume mèche projetant flamme vers D. O

Milles américaines


à peu près la même que la Mills anglaise sauf que la forme est plus ovoïde

Grenade hexogone.


voir croquis page suivante

Armement: dévisser bouton


Fonctionnement: lancer grenade - dévissage du bouton - avant de la grenade libère projetée en avant



allumage par inertie (cille)



Mines anglaises.



Mesures de précaution au cours du déminage

Generalité:

- 1) Tout fraction du temps d'action des équipes de déminage
 - a) terrains et bâtiments occupés par ennemi
 - b) engins pouvant exploser soit accidentellement soit automatiquement
- reconnaissance, pipage fait par équipe spécialisée
piques: emplacements innombrables
sensibilité de détection: faite minimum
dépend fouille complète, méthode rigide et consciencieuse.

Il s'en dépend

- a) discipline et entraînement équipes
- b) bonne vue personnelle individuelle
- c) reconnaissance précise et mode d'emploi
- d) renseignements emplacements/prisonniers et habitants.

N.B. Tout objet déplacable dans un territoire miné, doit être traité avec la plus grande circonspection.

2) Mesures de précaution:

personnel d'équipe de nettoyage doit tenir compte

- 1) manipulation avec le plus grand soin
- 2) marche avec précaution

Que les ^{mines} pieds on ne voit pas/herles et récoltes brûlées avant travail.


- 3) 1 homme travaille, les autres s'éloignent
- 4) les non travailleurs, doivent être coulés
- 5) regarder attentivement autour (mine)
- 6) attention au piège (anti-soulèvement)

Tire mine à son

- 7) quand on tire une mine (s'abiter) opération précédée signal puis attendre 1 minute (dispositif de retard)
- 8) allumeur principal visible goupille avant entièrement
- 9) ne jamais forer (ne pas insister)
- 10) dépiéçage rigoureusement interdit (50% chance de mort) voir n° 1.
- 11) impossible d'enlever (signaler)
- 12) jamais couper ni briser fil
- 13) souffle artillerie ou aviation détruire sur place
- 14) la première erreur est la dernière
- 15) marquer état mine

Si pour raison éviter explosion
dépiéçage fait par spécialiste entraîné

Mine américaine




Neutralisation : spiders (cours de pression)
 éviter effet de souffle.

Les mines Anti-Personnelles allemandes

Mi A.P < 90 Kgs


- 1) schür Mi
- 2) Mi piquet en beton (Stochnine)
- 3) Mi A.P longue
- 4) Mi S44
- 5) Mi S

I Schürmine.





Neutralisation: après avoir trouvé mine
sans allumeur de la charge, enlever
détonnateur

II Mine piquet en béton (Stockmines)



Mi 3 (bondissants)

Allumeur principal SM 12 35



Fonctionnement:

1) allumage du relais par premier excité sur antenne allumeur 99 seconds (3 à 4) charge balistique explore et projette mine vers le haut charges relais de la mine allumée.

2) mine sortie variant de 1m à 2m de hauteur explore et projette les 350 litres dans espace; rayon d'action 150 à 180 mètre

Neutralisation:

1) insérer goupille de sûreté d° allumeur et séparer allumeur de la mine

2) culer les 3 D. O. en retournant la mine et en tapant doucement sur le fond


Remarque: pour toute neutralisation, indiquer l'état de l'engin par petit rapport circonstanciel

Pièges



emploi d'un raccord soit à 2 branches soit à 3 branches



2 allumeurs de piègeage



2 allumeurs à pièges
1 allumeur principal



Neutralisation : 1) retirer les fiches
 2) séparer all de la mine

Mi L 44


allumeur principal SMZ 44

soit par pression ou traction sur ailes de commande
s'écarter et libérer tête du percuteur et
celui projeté en avant par son ressort
amort

Neutralisation:

replacer goupille de sûreté clou ou fil de
fer séparé au delà de la mine - si pas possible
faire sauter sur place


Pot mini



Neutralisation: sévère allumina.


Mines A. T. Agives.

- Teller mine T.M. 35 (T.M. 2 35)
- T.M. 35 acier
- T.M. 42
- T.M. 43 (clamping)
- CVP longwin
- M. A. T. fibregain
- Mine en bois W B 42
- Reel mine 43 R.M. 43
- R.M. 43 modifiée
- Toffmine (allumens diminue)




poigné

T.M. 35




poigné

T.M. 42
conduite
hexagonal




T.M. 43

la T.M. 35




Poids: 9 Kgs env.
 Explosif 5 Kgs TNT
 T.M.: T.M. 2 35
 Fonctionnement: ↓ 112 à 135 Kgs




→ piquée
 → all. fpl.
 → log. second fr. piégeage

T.M. 35 acier.

identique à la précédente sauf couvercle muni de canelures.



T.M. 42.



→ couvercle hexagonal
 → log. central all. fpl.
 ↓ 240 kgs.

→ charges relais
 → log. all second.